

本カタログの掲載内容に誤りがございました。
訂正してお詫び申し上げます。訂正内容は以下をご参照ください。

廃番製品のお知らせ

● P127	PVSK100W	鎌式テッドプッシュブルグリップハンドル (防犯建物部品)
● P128	PVS100W / PV100W	鎌式テッドプッシュブルグリップハンドル

■ P38 使用機器・認証キー対応表
表に誤りがあったため、下記のように訂正致します。

使用機器	認証キー	Tebraキー			スマート フォン
		TLタグ	TLカード	スマート フォン	
Tebra A	TAリーダー	○※2	○※2	○※2	×
Tebra H	THリーダー	●	×	○	×

■ P48 Tebra A connect 仕様表
表に誤りがあったため、下記のように訂正致します。

誤

バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm)	29以上66未満 (扉付リーダーの場合は36以上40以下)
左右勝手	左右共通 (外開き用)
使用電源	AC100V 50/60Hz
検知リモコン	80cm以内
非接触範囲	3m以内
スマートフォン	10mm以内
登録可能IDキー数	最大16個
ID違い数	42倍通り以上
使用温度湿度範囲	-10℃～+50℃ 30～90%RH ※氷結/結露なきこと
操作電源盤 (電源盤)	JEM-A端子:2個 外部操作器端子:1個
外部接続端子	警備出力端子:2個 警備入力端子:1個

正

バックセット (mm)	64
扉厚可能範囲 (mm)	29以上66未満 (扉付リーダーの場合は36以上40以下)
左右勝手	左右共通 (外開き用)
使用電源	AC100V 50/60Hz
ハンズフリー送信周波数	125kHz
ICカード送信周波数	13.56MHz
交信範囲	約80cm (※1)
登録可能IDキー数	最大16個
ID違い数	42倍通り以上
使用温度湿度範囲	-10℃～+50℃ 30～90%RH ※氷結/結露なきこと
操作電源盤 (電源盤)	JEM-A端子:2個 外部操作器端子:1個
外部接続端子	警備出力端子:2個 警備入力端子:1個

■ P152 ケースハンドル錠 MC-H
表に誤りがあったため、下記のように訂正致します。

誤

バックセット (mm)	MC-H: 64
スペーシング (mm)	MED-H: 38・51

正



バックセット (mm)	MC-H: 64・76
スペーシング (mm)	MED-H: 38・51

■ P235/P236 LC-H/CD-H 図面
注記を下記のように変更致します。

誤
(注1) バックセット 38mmの場合は、テッドボルト 17mm、
トロコケ深さ 18mmとなります。

正
(注1) BS38 は 17mmとなります。
BS64 は 17mm仕様もございます。(7CD)
(注2) BS38、7CDの場合は18mmとなります。

■ P237 LF 図面
切欠きに誤りがあったため、下記のように訂正致します。



■ P276 Tebra X/Tebra X APH 価格表
表に誤りがあったため、下記のように訂正致します。

誤

型式	品名	備考
TCXAPCD-22N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント	
TCXAPCD-24N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント・自動施錠機能付	
TCXB CD-22N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント	
TCXB CD-24N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント・自動施錠機能付	
TCXCCD-22N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント	
TCXCCD-24N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント・自動施錠機能付	

正

型式	品名	備考
TCXAPCD-22N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント	
TCXAPCD-24N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント・自動施錠機能付	
TCXD CD-22N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント	
TCXD CD-24N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント・自動施錠機能付	
TCXCCD-22N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント	
TCXCCD-24N	シリンダー、錠ケース無・CDマウント・自動施錠機能付	

■ P282 本締モーター錠 MED 価格表
表に誤りがあったため、下記のように訂正致します。

誤

F22シリンダー+加算額	1・2型(片面シリンダー)	3,850円
	4型(両面シリンダー)	6,930円
扉厚の加算額 42～66mm未満		660円

正

F22シリンダー+加算額	1・2型(片面シリンダー)	3,850円
	4型(両面シリンダー)	6,930円
扉厚の加算額 42～66mm未満		660円

「※29以上～33未満加算なし」の注記を削除

■ P289 ケースハンドル錠 MC 価格表
表に誤りがあったため、下記のように訂正致します。

誤

MC	バックセット 64	標準扉厚 33～42mm未満
----	-----------	----------------

正

MC	バックセット 64・76	標準扉厚 33～42mm未満
----	--------------	----------------